



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AUGUSTINOPOLIS—TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

(1ª MEDIÇÃO)

OBJETIVO

Este relatório fotográfico tem como objetivo relatar os serviços executados referente a (1ª Medição) da CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM AUGUSTINÓPOLIS-TO.

Figura 01 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 02 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



SUPERESTRUTURA EM ANDAMENTO, CONCRETAGEM DE PILARES E LEVANTE DE ALVENARIA

Figura 03 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



CONTEINER EM ESTRUTURA METALICA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 04 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



30 de mai. de 2025 13:25:36
5.45901751S 47.87833605W

TAPUME COM TELHA METALICA PARA FECHAMENTO

Figura 05 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



30 de mai. de 2025 13:25:19
5.459119S 47.87828353W

CONTEINER EM ESTRUTURA METALICA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 06 CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



VIGA BALDRAME EXECUTADO, PILARES E FUNDAÇÃO

Figura 07 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



FUNDAÇÃO COM SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES EXECUTADOS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 08 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



FUNDAÇÃO COM SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES EXECUTADOS

Figura 09 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



FUNDAÇÃO COM SAPATAS E ARRANQUES EXECUTADOS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 10 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



SUPERESTRUTURA EM ANDAMENTO, CONCRETAGEM DE PILARES E LEVANTE DE ALVENARIA

Figura 11 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA COM EMULSAO ASFALTICA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 12 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



FUNDAÇÃO COM SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES EXECUTADOS

Figura 13 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



SERVIÇOS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO EM ANDAMENTO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 14 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



CONCRETAGEM DE PILARES E LEVANTE DE ALVENARIA EM ANDAMENTO

Figura 15 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



CONCRETAGEM DE PILARES E LEVANTE DE ALVENARIA EM ANDAMENTO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 16 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



CONCRETAGEM DE PILARES E LEVANTE DE ALVENARIA EM ANDAMENTO

Figura 17 – CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL



CONCRETAGEM DE PILARES E LEVANTE DE ALVENARIA EM ANDAMENTO