



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, DRENAGEM SUPERFICIAL,
CALÇAMENTO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE.

LOCAL: BAIRRO SÃO JOSÉ, AUGUSTINÓPOLIS-TO


Enio Rocha Santos
Engenheiro Civil
CREA/TO 317795/D-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

(4ª MEDIÇÃO - FINAL)

OBJETIVO

Este relatório fotográfico tem como objetivo relatar os serviços executados referente a (4ª Medição - FINAL) da reforma da Pavimentação em bloquetes, drenagem superficial, calçamento, sinalização e acessibilidade no Bairro São José em Augustinópolis /TO.

Figura 01 – PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE



PLACA DE OBRA




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 02 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA OTAVIO DE SOUSA ALMEIDA(TRECHO 01)

Figura 03 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE




- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA FRANCISCO PEREIRA MOTA

Enio Rocha Santos
Engenheiro Civil
CREA TO 317795/D-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 04 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA OTAVIO DE SOUSA ALMEIDA(TRECHO 02)

Figura 05 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA OTAVIO DE SOUSA ALMEIDA(TRECHO 01)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 06 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA OTAVIO DE SOUSA ALMEIDA(TRECHO 02)

Figura 07 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRO SÃO JOSE



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA OTAVIO DE SOUSA ALMEIDA(TRECHO 02)

Enio Rocha Santos
Engenheiro Civil
CREA/ TO 317795/D-TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
Rua Dom Pedro I, nº 352, Centro – Augustinópolis -TO

Figura 08 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES BAIRRO SÃO JOSÉ



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES.
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 – RUA OTAVIO DE SOUSA ALMEIDA(TRECHO 02)

Augustinópolis-TO, 22 de DEZEMBRO de 2022